


Protokół Sekcji		
NAZWA SEKCJI: S5 - S6	NUMER SEKCJI: 5	NAZWA KATALOGU: EN 13508-2
KLIENT: PWiK spółka z o.o.	WYKONAWCA: PWiK spółka z o.o.	ZLECENIODAWCA: PWiK

WĘZŁ POCZĄTKOWY: S5	WĘZŁ KOŃCOWY: S6	
	ULICA: Mestwina	
MIEJSCA INSPEKCJI: Szczecinek	KIERUNEK INSPEKCJI: Zgodny z przepływem	WYLICZONA DŁUGOŚĆ: 11,57 m
DATA INSPEKCJI: 2013.12.24	FUNKCJA SEKCJI: Sekcja, kanał transportowy	
POGODA: Bez opadów	MATERIAŁ: Beton	
METODA INSPEKCJI: Inspekcja telewizyjna	ŚREDNICA LUB WYSOKOŚCI PROFILU: 400	
WYCZYSZCZONE: Tak	KSZTAŁT: Profil okrągły	
OPIS (UWAGI):		

1 : 1150	POZYCJA	SKU	KOD	OBSERWACJA	POZ VIDEO	ZDJĘCIE	
							
		0,00 m	4	BCDXP	Węzeł początkowy	00:00:00	0000
		11,57 m	4	BCEXP	Węzeł końcowy	00:03:16	0001, 0002