


1 numer otworu  
6,3 rzedna wlotu otworu [m n.p.m.]

RODZAJ GRUNTU:

NB	nasyp budowlany	Żg	żwir gliniasty	szg	średniozagęszczony
NN	nasyp niekontrolowany	Pog	pospółka gliniasta	zg	zagęszczony
Gb,H	gleba, próchnica	Pg	piasek gliniasty	zw	zwały
D	drewno	Pp	pył piaszczysty	pzw	półzwały
T	torf	P	pył	tpl	twardoplastyczny
Nm	namuł	Gp	gлина piaszczysta	pl	plastyczny
Nmi	namuł ilasty	G	gлина	mpl	miękkoplastyczny
NmPi	namuł pylasty	GPi	gлина pylasta		
Nmp	namuł piaszczysty	Gpz	gлина piaszczysta zwięzła	S	suchy
Kr	kredek	Gz	gлина zwięzła	MW	mało wilgotny
K	kamień	GPiZ	gлина pylasta zwięzła	W	wilgotny
Ż	żwir	Ip	il piaszczysty	M	mokry
Po	pospółka	I	il	N	nawodniony
Pr	piasek grubý	Pi	il pylasty		
Ps	piasek średni	(+)	domieszki		
Pd	piasek drobny		przypuszczalna granica zalegania poszczególnych warstw		
PPi	piasek pylasty	//	przewarstwienia		
PH	piasek próchniczny				

STAN GRUNTU:



WARUNKI WODNE:

ZPH "GEOLOG" mgr B. Plichta 75-361 Koszalin, ul. Dmowskiego 27, tel./fax 345-20-02 e-mail: geolog@wp.pl			
OBJAŚNIENIA SYMBOLI UŻYTYCH W OPRACOWANIU			
Obiekt	Opracował	Data	Podpis
SZCZECINEK ul. Letniskowa droga	mgr Bolesław Plichta upr. CUG 070772	06.2015	